

SET DE VERIFICACIÓN RUGOSIDAD




- Se usa para calibrar rugosímetros
- Cumple norma: ISO 5436-1: 2000
- Hecho de níquel puro para que no se oxide

Código	Rugosidad (Ra)
ISR-RS525X	6.25µm*
ISR-RS526X	3.15µm*
ISR-RS527X	3.0µm*
ISR-RS528X	0.5µm*
ISR-RS529X	0.1µm* (no adecuado para ISR-S300, ISR-S400 y ISR-S500)
ISR-RS530X	1.0µm*
ISR-RS531X	0.3µm* (no adecuado para ISR-S300, ISR-S400 y ISR-S500)

* El valor real puede ser ligeramente diferente

LA MEDICIÓN SE PUEDE MEJORAR, SI, LA CALIBRACIÓN SE HACE EN UNA MUESTRA DE REFERENCIA CON EL VALOR DE RUGOSIDAD CERCA DE LA PIEZA DE TRABAJO QUE SE DEBE MEDIR



ISR-RS529X